

113 年度「騎乘機車用防護頭盔」市場購樣檢測結果不符合規定商品照片

項次	不符合情形	商品照片
4	衝擊吸收性 (低溫與浸水 衝擊吸收性 試驗後，前端 帽殼破裂大 於2mm，不符 合 CNS 2396 附錄 4 第 7.2 節規定)。	  

