

市售「木製板材」檢測結果【附表】



壹、檢測項目及檢測標準/法規

檢測標準/法規	檢測項目
CNS 11029「裝修用集成材」 CNS 1349「普通合板」 CNS 11818「單板層積材」 CNS 9909「中密度纖維板」	品質項目： 甲醛釋出量
「商品檢驗法」、「木製板材類商品檢驗作業規定」及前述檢測標準（CNS 11029、CNS 1349、CNS 11818、CNS 9909）	查核「商品檢驗標識」及「中文標示」

貳、檢測/查核結果

檢測項目	檢測/查核結果
甲醛釋出量	1 件不符合規定，不符合情形為甲醛釋出量平均值 1.9 mg/L，已超過甲醛釋出量 F3 等級平均值 1.5 mg/L 以下之規定（項次 7）。
標示查核	
商品檢驗標識	3 件不符合規定，不符合情形分別為商品檢驗標識模糊無法辨識（項次 6、8）；未標示商品檢驗標識（項次 7）。
中文標示	4 件不符合規定，不符合情形分別為未標示露出材面（項次 4）；本體標示模糊無法辨識（項次 6、8）；未有中文標示（項次 7）。

參、選購及使用注意事項之呼籲

- 一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例 或 )
之木製板材商品(商品檢驗標識查詢網址：
https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/#mark)。
- 二、選購時檢視廠商名稱、地址、製造年月日或批號、
品名、原產地及甲醛釋出量符號是否標示清楚，甲
醛釋出量符號為F₁、F₂或F₃之任一種標示，3種符號
中，阿拉伯數字愈小表示甲醛釋出量愈少。
- 三、於室內裝修完成初期，注意室內通風，最好勿急
於遷入新居，宜通風一段時間再入住。