

本局 113 年度「騎乘機車用防護頭盔」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	騎乘機車用防護頭盔- 普通型半罩式(無護目鏡)		S-004	臺灣	松隆安全帽股份有限公司 臺南市歸仁區七甲里南潭三街 115 號 06-2056080	達聖帽行 嘉義市民權路 369-5 號 0988110060	250	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量
2	騎乘機車用防護頭盔- 普通型露臉式(不附鏡片)	EVO	CA-310	臺灣	智同企業有限公司佳里廠 臺南市佳里區忠孝路 318 號 06-7211000	達聖帽行 嘉義市民權路 369-5 號 0988110060	450	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量
3	騎乘機車用防護頭盔- 普通型露臉式(不附鏡片)	PAW	K-857S	臺灣	華泰安全帽有限公司 臺南市城西街三段 663 巷 71 號 06-2570516	新兄弟帽行 嘉義市忠孝路 237 號 05-2788910	580	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
4	騎乘機車用防護頭盔-普通型半罩式(未附鏡片)	SHANG YANG	925	臺灣	商楊實業有限公司 臺南市安南區本原街1段97巷163號 06-2451292	新兄弟帽行 嘉義市忠孝路237號 05-2788910	450	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：● ○外觀 ○構造 ●衝擊吸收性(低溫與浸水衝擊吸收性試驗後，前端帽殼破裂大於2mm，不符合CNS 2396附錄4第7.2節規定) ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量
5	騎乘機車用防護頭盔-普通型露臉式(未附護目鏡)	THH	T383	臺灣	恆大實業有限公司 臺南市歸仁區南興里民生北街61號 06-2306262	應成什貨店 臺南市永康區大灣路716號 06-2058037	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量
6	騎乘機車用防護頭盔-普通型露臉式(未附護目鏡)	ASIA	A-706	臺灣	長進製帽興業股份有限公司 臺南市永康區永科環路113號 06-2318322	應成什貨店 臺南市永康區大灣路716號 06-2058037	850	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
7	騎乘機車用防護頭盔- 普通型半罩式(未附護目鏡)	MAD	KC-033	臺灣	坤成實業廠(股)公司 臺南市仁德區中山路 113 號 06-5105355	永大騎士用品 臺南市永康區大灣路 770 之 3 號 06-2051407	650	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量
8	騎乘機車用防護頭盔- 普通型露臉式(未附鏡片)	NINJA	K-805	臺灣	華泰安全帽有限公司 臺南市安南區城西里城西街 3 段 663 巷 71 號 06-2570516	旗號安全帽 臺南市永康區大灣路 853 號 0910830127	900	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量
9	騎乘機車用防護頭盔- 普通型露臉式(不附鏡片)	EVO	CA-310	臺灣	智同企業有限公司佳里廠 臺南市佳里區忠孝路 318 號 06-7211000	二行安全帽 臺南市仁德區二仁路 1 段 91 號 06-3661190	850	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	騎乘機車用防護頭盔-普通型露臉式(未附護目鏡)	BULLDOG	BB-300	越南	製造商: 越南得安責任有限公司 越南巴地頭頓省富美市美春坊美春 A2 工業區 I-3 84-0254-3931626 進口商: 得安股份有限公司 臺南市仁德區新田里義林路 91 號 06-2706306	文賢帽子行 臺南市東區青年路 240 號 06-2387528	800	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評:○ ○外觀 ○構造 ○衝擊吸收性 ○耐穿透性 ○頤帶強度 ○保持試驗 ○材料 ○周圍視界 ○質量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註

1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 2396「騎乘機車用防護頭盔」(96 年版)進行下列項目檢測。

(1)構造：以目視及觸感檢查，並以尺測定突出物及尺度。

(2)外觀：以目視檢查帽殼、頤帶、內襯等。

(3)衝擊吸收性：安全帽固定後，自規定高度經由落下裝置引導自由掉落，記錄其衝擊加速度是否符合規定，及檢視受衝擊後之帽殼有無破裂。

(4)耐穿透性：以鋼錐自規定高度垂直自由落下衝擊待測安全帽。

(5)頤帶強度：在頤帶系統掛上吊鉤，依規定加上荷重，放置 2 分鐘後，測量其伸長度，並檢查有無規定之缺點。

(6)保持試驗（防翻脫試驗）：待測安全帽之頤帶及戴具確實佩戴於人頭模型，使規定質量之掉落重錐由規定高度由導引裝置引導掉落。

(7)材料：帽殼、吸收衝擊內襯、頤帶及戴具等材料在正常情況使用時應具有耐久性，且功能須符合規定之功能項目。

(8)周圍視界：待測安全帽置於人頭模型上，在中心平面點處測定周圍視界角。

(9)質量：以秤量測。

2. 標示查核：

(1)商品檢驗標識：商品本體應具含有或印有「商品檢驗標識」。

(圖例  RXXXXXX 或 。)

(2)中文標示依據「商品檢驗法」及 CNS 2396 第 9.1 節、第 9.2 節及第 9.3 節規定。

A. 防護頭盔上之標示：防護頭盔應以不易剝落或磨滅之方式標示下列事項。

a. 製造(進口)商名稱。

b. 製造年月。

c. 製造國別。

d. 防護頭盔之種類及型號。

- e.防護頭盔之大小(尺度)(cm)。
 - f.質量(實際質量不得超過標稱重量 $\pm 50\text{g}$)。
 - B. 在防護頭盔上面，應於明顯處貼上列有下列每一事項敘述內容之標籤，並應於使用說明書中加以記載。
 - a.使用與頭部非常適合之防護頭盔。
 - b.如係具有頤帶之防護頭盔，應將頤帶正確繫緊。
 - c.只要是曾經受到 1 次較大衝擊之防護頭盔，即使外觀上沒有損傷也不要再使用。
 - d.不要加以改造或將配件拆下。
 - e.不要沾到塗料、接著劑、汽油或其他任何溶劑(碳氫化物、清潔劑、塗料、油墨或其他類似之異物，可能造成防護頭盔材質劣化之虞者)。
 - C. 應隨防護頭盔附送具有記載以下事項之使用說明書。
 - a.製造(進口)商名稱及地址。
 - b.防護頭盔及面罩之保養維護方法。
 - c.保持裝置(戴具)之使用及調整方法。
 - d.零配件之更換方法。
 - e.面罩或附屬品之裝設及更換方法。
 - f.使用佩戴注意事項。
 - D. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址:依據商品檢驗法第 11 條之規定。
3. 本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為:
- (1)品質項目：計 1 件不符合(項次 4)，不符合情形為衝擊吸收性(低溫與浸水衝擊吸收性試驗後，前端帽殼破裂大於 2mm)不符合 CNS 2396 附錄 4 第 7.2 節規定。
 - (2)標示查核：
 - A. 中文標示：全數符合。
 - B. 商品檢驗標識：全數符合