

# 市售「MP3 播放器」商品檢測結果不符合規定商品照片

項次	不符合情形	商品照片
1	RoHS 單元表內容與原技術文件登載不符。	

2

RoHS 單元表  
內容及電池規格與原技術文件登載不符。



4

本體商檢標識  
無 RoHS 標  
示。輻射干擾  
試驗不符合。



6	<p>本體及外包裝均無商品檢驗標識及報驗義務人資訊。</p>	
---	--------------------------------	--

8	<p>輻射干擾試驗不符合。</p>	
---	-------------------	---

9

本體無商品檢驗標識。輻射干擾試驗不符合。



10

市購樣品  
RoHS 單元表  
與原登載文件  
不符。輻射干  
擾試驗不符  
合。



12

本體無商品檢驗標識。輻射干擾試驗不符合。



13

本體無商品檢驗標識。輻射干擾試驗不符合。



14

本體無商品檢驗標識。輻射干擾試驗不符合。



15

本體無商檢標識及 RoHS, 外包裝有商檢標識惟無 RoHS 標示, 另手冊及外包裝均無 RoHS 單元表。樣品外觀及內部結構與原技術文件登載不符。輻射干擾試驗不符合。



16

本體無商檢標識，外包裝有商檢標識惟無RoHS標示，另手冊及外包裝均無RoHS單元表資訊。



17

本體無商品檢驗標識。輻射干擾試驗不符合。



18

市購樣品內建  
電池  
3.7V280mAh  
規格與原技術  
文件登載不  
符。輻射干擾  
試驗不符合。

